

Referat af afsluttende vejsyn d. 4/12 2018 af vejene tilhørende GF Bildsø Plantagegrunde.

Deltagere:

Niels Blomhøj	GF Bildsø Plantagegrunde
Thomas Nielsen	Gorm Hansen
Torben Larsen	Gorm Hansen
Per Bagger	Gorm Hansen
Andreas Hansen	Orbicon

Følgende veje blev gennemgået:

Tagetesvej
Ranunkelvej
Solsikkevej

Vejsyn:

Vejene er reetableret som aftalt på indledende vejsyn, og fremstår generelt jævne og ensartede. Der er enkelte slaghuller og kørespor, men ikke mere end ved det indledende vejsyn. Der gøres derfor ikke mere ved disse.

Dækslet til minipumpestationen ved Tagetesvej 2A hæves, så det flugter med vejens overflade.

GF har fremadrettet ansvar for vedligeholdelse af vejene. I forbindelse med 1-årsgennemgangen vil eventuelle sætninger, som skyldes kloakarbejdet blive rettet. Skader som slaghuller og lignende vil med tiden opstå i grusveje og dette hører under grundejerforeningens alm. vedligeholdelse.

Rabatter er reetableret som aftalt på indledende vejsyn.

GF har fremadrettet ansvar for at vedligeholde/beskytte de reetablerede rabatter. Grundejerforeningen har samtidig ansvar for at beskytte rabatterne mod kørsel indtil arealerne igen er kørefaste. Dette omfatter også de skader som kloakmestrene, som arbejder for grundejerne evt. måtte påføre arealerne.

Venlig hilsen

Andreas Tronier Hansen

Ingeniør
Diplomingeniør
Forsyning & Anlægsteknik



Mobil: +4551729033
atha@orbicon.dk

Orbicon A/S

Linnés Allé 2, 2630 Taastrup
Tlf. +45 44 85 86 87
CVR-nr. 21 26 55 43
www.orbicon.dk